

RIVELEX

SPRAY REVELADOR DE DEFEITOS



Características:

Spray de cor branca utilizado para revelar defeitos na soldadura.

Forma uma camada de pó branco que, em contraste com a cor vermelha do PENTRIX, revela as fissuras formadas na superfície durante a soldadura.

Disponível em latas de 400ml